

### Πληροφορίες προς δημοσίευση για μια εγκατάσταση κατώτερης βαθμίδας

Αυτή η εγκατάσταση υπάγεται στην ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ354/Β'/17-02-2016) (Οδηγία SEVESO) και έχει προσκομίσει φάκελο Κοινοποίησης στην Αδειοδοτούσα Αρχή.

Οι ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες έχουν εξαχθεί από το φάκελο Κοινοποίησης, πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 13 της ανωτέρου ΚΥΑ.

Η ημερομηνία της τελευταίας επιθεώρησης SEVESO μπορεί επίσης να βρεθεί στους παρακάτω πίνακες.

#### Ιστορικό

Έκδοση	Αιτία	Ημερομηνία
	Κατάθεση Φακέλου Κοινοποίησης	03-10-2016
	Ενημέρωση Φακέλου	28-01-2019
	...	
	Τελευταία Θεώρηση Φακέλου	28-03-2017

#### Πληροφορίες της εγκατάστασης με βάση το άρθρο 13 της προαναφερθείσας ΚΥΑ

Όνομα Εγκατάστασης	Καταχωρισμένο όνομα	ΔΡΙΤΣΑ -ΚΑΓΚΛΗ ΑΕΒΕ
	Εμπορική ονομασία	ΔΡΙΤΣΑ -ΚΑΓΚΛΗ ΑΕΒΕ
Διεύθυνση Εγκατάστασης	Διεύθυνση	78ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνων - Κορινθου
	Περιοχή, Τ.Κ.	Ισθμος Κορινθου, 20100
	E-mail	dritsasa@otenet.gr
	Στοιχεία Τεχνικού Ασφαλείας	Χρηστος Παπαναστασιου τηλ. 27410-21207, 6944-562303 chrisparx@gmail.com
Πληροφορίες φακέλου Κοινοποίησης	Δραστηριότητα	Επεξεργασία Πριστής Ξυλείας - Εμποτισμός Στύλων
Πληροφορίες επικίνδυνων ουσιών	Κατηγορίες κινδύνου/ Κατονομαζόμενες ουσίες	Κρεοζωτο CAS No 8001-58-9 Υγραεριο (LPG) CAS No 68512-91-4
	Επικίνδυνα χαρακτηριστικά/ Επικινδυνότητα	Κρεοζωτο: τοξικό Υγραεριο: ευλεκτο, εκρηκτικο
Πληροφορίες έκτακτης ανάγκης	Πως θα ειδοποιηθεί το κοινό σε περίπτωση ατυχήματος	Ο Υπεύθυνος της εγκατάστασης ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες αρχές (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία, Πρώτες Βοήθειες) οι οποίες και ενημερώνουν το κοινό.

	Αντίδραση κοινού σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος	Γίνεται εκτίμηση του περιστατικού από τις αρμόδιες αρχές, με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες και αποφασίζονται τα απαιτούμενα μέτρα.
Επιθεώρηση	Ημερομηνία πιο πρόσφατης επιθεώρησης	30-11-2018
	Διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την επιθεώρηση	Έγιναν παρατηρήσεις και τέθηκε προθεσμία για αποκατάσταση ελλείψεων όπως : Τεχνικές βελτιώσεις στην εγκατάσταση της δεξαμενής υγραερίου ή μετεγκατάστασή της σε άλλη κατάλληλη θέση. Τοποθέτηση φωτισμού ασφαλείας και διευθέτηση στον χώρο του λέβητα εμποτισμού. Εξασφάλιση πλήρους συνέχειας και επισκευές του περιμετρικού τοιχείου καθόλη την περίμετρο του χώρου των δεξαμενών κρεωζοτελαίου Εντατική φύλαξη της εγκατάστασης και τακτική εποπτεία του χώρου για έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση κινδύνου εξωτερικής πυρκαγιάς Εκτέλεση ασκήσεων πυρόσβεσης και εκπαίδευση προσωπικού Βελτίωση διευθετήσεων χώρων αποθήκευσης κορμών Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου έξω από την εγκατάσταση Ανάγκη συντηρήσεων σε μεμονωμένα τμήματα εγκαταστάσεων Έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
Λοιπές Πληροφορίες	Γειτονικές εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (τοποθεσία, διεύθυνση, Τ.Κ)	CROWN HELLAS CAN AE 80 ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ