



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε.  
Λακωνίας,  
2ο Χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-  
Γυθείου  
Ταχ. Κώδικας : 23100  
Πληροφορίες : Μαρία Καλοϊδου  
Τηλέφωνο : 2731363134  
Email : [m.kaloidou@lakonia.gr](mailto:m.kaloidou@lakonia.gr)

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΠΡΟΣ :

1. Σακελλαράκη Ντελαλή Θεοχάρη (με αποδεικτικό επίδοσης)  
Θεολόγος Σπάρτης Τ.Κ. 23100

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Πρωτοδικείο Λακωνίας (με συνημμένο)  
Ειδικό Προανακριτικό Τμήμα  
Κεντρική Έδρα Σπάρτη
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  
Γενική Δ/ση Σώματος Επιθεωρητών και  
Ελεγκτών ΥΠΕΝ  
Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος  
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος  
[sene.tep@prv.ypeka.gr](mailto:sene.tep@prv.ypeka.gr)
3. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  
Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  
[sec.dipa@prv.ypeka.gr](mailto:sec.dipa@prv.ypeka.gr)

**ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ/ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**

σχετικά με έλεγχο που αφορά σε δημιουργία φράγματος σε ρέμα στην θέση «Χτόριζα-Καμαράκι» στην περιοχή Τ.Κ. Θεολόγου Δήμου Σπάρτης Π.Ε. Λακωνίας (**έκτακτος έλεγχος μετά από καταγγελία για δημιουργία φράγματος σε ρέμα**).

Σχετικά:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α' /18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 21/Α' /21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Ο Ν.4042/2012 (Α'24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ- . Κλιματικής Αλλαγής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α' /20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002...», τα αρ. 50,52,53 και 75 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/22036/2019 (ΦΕΚ 1530Β' /2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
6. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α/28-3-2023)-άρθρο 180, «Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις».
7. Το από 06.03.2025 έγγραφο του Πρωτοδικείου Λακωνίας με Αριθμ. Πρωτ. Γ24/14α/36-06.03.2025 (Αριθμ. Πρωτ. 68543/10-03-2025 υπηρεσία μας).
8. Την από 04.04.2025 Έκθεση Αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.

**Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:**

Διενεργήθηκε αυτοψία στο ποταμό Κελεφίνα και σε πηγάδι στο οποίο έχει τοποθετηθεί γεώτρηση (η οποία σύμφωνα με τους παρόντες στην αυτοψία είναι ιδιοκτησίας ομάδας παραγωγών με εκπρόσωπο την κ. Σακελλαράκη Ντελαλή Θεοχάρη), στην θέση «Χτόριζα-Καμαράκι» Τ.Κ. Θεολόγου, Δήμου Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας με συντεταγμένες σημείο ποταμού Χ: 363412 Υ:4109282 και σημείο πηγαδιού Χ:363359 Υ:4109265 (ΕΓΣΑ '87). Τα σημεία μας τα υπόδειξαν οι παρόντες στην αυτοψία κ. Χιώτης Νικόλαος, κ. Σάλαρης Γεώργιος και κ. Λυμπεράκος Αθανάσιος.

Διαπιστώθηκε ότι εντός γεωτεμαχίου υπάρχει πηγάδι στο οποίο έχει τοποθετηθεί γεώτρηση και σύμφωνα με τη Θέση Σημείων Υδροληψίας του ΥΠΕΚΑ ([http://lmt.ypeka.gr/public\\_view.html](http://lmt.ypeka.gr/public_view.html)) στην συγκεκριμένη θέση (Χ

:363360, Υ: 4109266 ΕΓΣΑ '87) έχει κωδικό ΕΜΣΥ 0300024198852. Εντός του πηγαδιού δεν υπήρχε ροή υδάτων για την πλήρωση του με νερό από τον ποταμό. Στο νοτιοανατολικό τμήμα του πηγαδιού εμφανίζεται μία τρύπα μεγάλης διατομής, χωρίς να φαίνεται κάποιος σωλήνας εντός αυτής, την οποία μας υπόδειξαν οι παρόντες της αυτοψίας σαν σημείο για την εισροή υδάτων από τον ποταμό. Σε σωλήνα της γεώτρησης υπήρχε τοποθετημένο λάστιχο μικρής διατομής το οποίο κατέληγε σε διαμορφωμένο αυλάκι του ρέματος νοτιοανατολικά από το πηγάδι. Βόρεια από το πηγάδι είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες για διάνοιξη νέας γεώτρησης.

Στο σημείο του ποταμού (που μας οδήγησαν οι παρόντες της αυτοψίας) δεν βρέθηκε κάποιο φράγμα που να παρεμποδίζει την ελεύθερη ροή του ποταμού.

Υπήρχαν πέτρες κάθετα στην κοίτη του ποταμού οι οποίες σύμφωνα με τους παρόντες είχαν τοποθετηθεί από τους καταγγελλόμενους για τη δημιουργία φράγματος, κατά την αυτοψία όμως δεν διαπιστώθηκε ότι παρεμποδίζεται η ροή του νερού του ρέματος.

Κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη φράγματος και σωλήνα στο ρέμα και στο πηγάδι δεν υπήρχε εισροή νερού.

## **B. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΩΝ**

Δεν υπάρχει ιστορικό ελέγχων για την συγκεκριμένη θέση και το έργο που ελέγχθηκε.

## **Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ**

Κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκε κάποια μεταβολή στο περιβάλλον της περιοχής και ως εκ τούτου δεν διαπιστώνεται περιβαλλοντική παράβαση.

**Η Έκθεση Αυτοψίας που συντάχθηκε αποστέλλεται στην κα Σακελλαράκη Ντελαλή Θεοχάρη ώστε να καταθέσει απόψεις για όσα διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία στα πλαίσια της ΚΥΑ οικ. 146896/2014 (ΦΕΚ 2878B).**

Δίνεται η οδηγία στην κα Σακελλαράκη Ντελαλή Θεοχάρη να μη γίνεται καμία επέμβαση στο υδατόρεμα της περιοχής.

Η προσωρινή έκθεση ελέγχου καθίσταται οριστική, σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 11β, του Ν. 4014/2011, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το άρθρο 7, παρ.2 του Ν. 4964/2022.

### **Συνημμένα:**

Η από 04.04.2025 Έκθεση Αυτοψίας

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

### **ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

Χ.Α.

Φάκελος Υπόθεσης

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ**